

國立臺東大學附屬特殊教育學校

校園安全巡邏作業

- 一、時間：中華民國 104 年 09 月 18 日
- 二、地點：本校左側 B 區停車場至後方網球場
- 三、承辦單位：總務處
- 四、相關照片：



說明：經校方職員通報，面校門左側停車場水泥水溝蓋塌陷。



說明：經查證後發現為中型交通車重壓過後，無法負載而破裂。



說明：其他區塊也發現破裂情形。



說明：其他區塊也發現破裂情形。