

國立臺東大學附屬特殊教育學校

交通車檢驗作業

一、時間：中華民國 104 年 09 月 18 日

二、地點：本校停車場

三、承辦單位：總務處

四、相關照片：



說明：車頭燈具完好，且正常運作



說明：車尾燈具完好，且正常運作



說明：乘客座位正常且乾淨



說明：各座位皆有安全帶



說明：車側標字清楚



說明：車側標字清楚



說明：急救箱確實，藥品未過期



說明：車窗擊破器



說明：引擎內部無狀況



說明：機油箱口正常



說明：水箱正常。